




Information till allmänheten (Seveso)

Mondi Dynäs har säkerhet som högsta prioritet och arbetar aktivt med att minska allvariga olyckor eller andra oönskade händelser. Arbetet bygger på grundsynen att alla olyckor kan förebyggas. Inom verksamheten hanteras kemikalier och omfattas således av Sevesolagen (1999:381). Syftet med lagen är att förebygga och begränsa följderna av allvariga kemikalieolyckor. Anläggningen ligger i nära anslutning till bostadsområden vilket ställer extra höga krav på säkerheten.



Lokalisering

Mondi Dynäs AB, ligger i Väja, Kramfors kommun. Precis intill den sydvästra stranden av Bollstafjärden, som är en del av Ångermanälvens mynningsvik. Vid älven har Mondi Dynäs kaj för in-och uttransporter.

Avståndet till närmaste bebyggelse är cirka 200 meter i sydlig riktning. De skyddade områdena, vattenskyddsområdet Bollstabruk Angsta och naturreservatet Icketjärnsberget, ligger på sju kilometers avstånd från anläggningen.

Kort beskrivning av verksamheten

I sulfatfabriken tillverkas oblekt sulfatmassa som sedan vidareförädlas i pappersbruket till kraftpapper. I sulfatfabriken tillverkas oblekt sulfatmassa av barrved. All massa vidareförädlas i pappersbruket till kraftpapper och används i huvudsak för tillverkning av säckar men även i andra fall där ett papper med hög styrka krävs.

Verksamhetens ångbehov täcks av sodapannan och en kombinerad barkoljepanna. Högtrycksånga från sodapannan används i mottrycksturbinen för att generera elenergi. Ångtrycket reduceras genom mottrycksturbinen och ångan leds sedan till olika processteg. I sodapannan eldas vanligen tjocklut från industningen medan det i barkpannan vanligen eldas med bark, restspån, slam och kvistrejkt. Vid behov används även eldningsolja i pannorna.

Kemikalier och risker

Inom verksamheten hanteras bland annat eldningsolja, EO1 och EO5-EO6, som omfattas av Sevesolagen. Inom verksamheten hanteras även terpentin, ett ämne som klassas som mycket brandfarlig vätska och ånga. Terpentin omfattas också av Sevesoförordningen.

Det finns två kravnivåer för Sevesoanläggningar, en lägre och en högre. Den lägre kravnivån, som Mondi Dynäs omfattas av, innebär att verksamheten ska anmälas till Länsstyrelsen och att ett handlingsprogram ska finnas.

I övrigt förekommer vissa kemikalier som är hälsofarliga och brandfarliga. Den maximala lagringsmängden ligger dock långt under gränsmängden för den lägre kravnivån. Potentiella riskfaktorer i omgivningarna undersöks kontinuerligt, en av dem är risken för översvämning. Enligt MSBs översvämningssportal, som innehåller översiktlig kartering av 100-årsflöde och beräknat högsta flöde, berörs inte Mondi Dynäs oljelagring vid dessa flöden.

Under 2016 utfördes en geoteknisk stabilitetsutredning. Syftet med stabilitetsutredning var dels planeringsunderlag inför en ny anläggning av ny industriväg, dels utreda stabiliteten i området där lagring av flis sker. Sedan dess har bolaget vidtagit åtgärder för att stabilisera området. Risker för ras och eventuell erosion hanteras i det övergripande risk- och säkerhetsarbetet.

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olyckshändelse inträffar larmas räddningstjänsten. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, går räddningstjänsten ut med ett "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA). Den varnande signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information.

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten enligt Sevesolagen utövas av Länsstyrelsen.

Information och kontaktuppgifter:

Jessica Kärrlander, Säkerhetschef: 0612-831 25

Gunilla Ullmark, Hållbarhetschef: 0612-831 83